

労働災害・危険防止対策会議

平成 27 年 11 月 25 日
加工センター

協議事項

「転倒災害を防ぐ」

林業・木材製造業労働災害防止協会の「林材業安全管理推進会議」(11月18日京都平安ホテル)の報告

(別紙資料)

* 転倒災害を防ぐためには

- ・ 通路となるところには物を置かない。
- ・ 早目に照明を付ける。
- ・ 暗い場所への照明の設置を考える (丸棒棟から防腐棟にかけて)。
- ・ 常に整理整頓をする (PPバンドの散らかり等をなくす)。
- ・ ヘルメットと安全靴を確実に着用する。
- ・ 使用しないリン木の整頓
- ・ 落ち着いて歩く。
- ・ 丸棒や皮の付いてない丸太の上は滑るので歩かない。

* その他のヒヤリハット

- ・ チェーンソーのキックバックが危険。

→チェーンソーの基本的な使い方を確認する。

特に先の方での切断は避ける。またソーチェーンの回転方向から考えて、下から上への切断はキックバックが生じやすいことを認識しておく。

						
						